

## LATEKSOWA FARBA WEWNĘTRZNA **PLASTMAL LATEX**

### **CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

Lateksowa farba wewnętrzna PLASTMAL latex stanowi wodną kompozycję dużej ilości organicznych polimerów, mineralnych wypełniaczy, modyfikatorów oraz past pigmentowych. Wyrób charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych wewnętrznych podłoży mineralnych. Farba posiada dobre właściwości kryjące. Zwarta, odporna na ścieranie powłoka pozwala na długotrwałe użytkowanie, proste czyszczenie i łatwe usuwanie plam.

### **ZASTOSOWANIE**

PLASTMAL latex jest białą, wysokokryjącą farbą przeznaczoną do malowania pierwotnego i renowacyjnego wszystkich typów wewnętrznych podłoży mineralnych.

### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Na odpowiednio przygotowane podłoże (szczegółowe informacje na stronie internetowej producenta \*\*) nakłada się podkład malarski PRIMERMAL lub preparaty gruntujące PLASTGRUNT U lub PLASTGRUNT GP, (w zależności od rodzaju i porowatości podłoża) minimum 2 godziny \* przed planowanym malowaniem farbą PLASTMAL latex.

### **SPOSÓB NAKŁADANIA**

Przed malowaniem farba PLASTMAL latex powinna być dokładnie wymieszana. Dobrze wymieszany wyrób stanowi jednorodny kolorystycznie gęsty płyn bez wtrąceń substancji obcych i żelu. Farbę należy nakładać jednokrotnie lub dwukrotnie wałkiem malarskim lub pędzlem, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Na podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby.

Kolejne warstwy maluje się w odstępach 4 godzin \*, tak aby uzyskać jednorodną kolorystycznie powłokę. Całkowite schnięcie farby w przewiewnych pomieszczeniach trwa około 8 godzin \*.

### **ZUŻYCIE**

Zużycie farby waha się od 0,1 do 0,2 l/m<sup>2</sup>. Przy planowaniu rzeczywistego zużycia należy uwzględnić stan podłoża, technikę nakładania, warunki atmosferyczne oraz kwalifikację wykonawcy.

### **ZALECENIA**

Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.

Zaleca się malowanie całej ściany farbą z tej samej partii produkcyjnej. Różne partie należy ze sobą wymieszać.

W przypadku rozcieńczenia farby powinno być ono takie samo na całej malowanej powierzchni.

Jeżeli na skutek kontrastu z podłożem krycie i wydajność są niezadowalające, należy zastosować podkład malarski PRIMERMAL.

Nie mieszać z innymi produktami.

Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy preparatu REMOVE.

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m<sup>2</sup>, w celu oceny systemu malarskiego.

Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

### **INFORMACJE DODATKOWE**

Wyrób posiada lepkość roboczą.

Farba PLASTMAL latex nadaje się również do nakładania techniką natryskową, szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej producenta \*\*.

W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może spowodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas malowania i 8 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C i wyższa od + 25°C.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Produkt przemroźzony nie nadaje się do aplikacji.

### **INNE INFORMACJE**

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć. W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

### **TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE**

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanej farby lateksowej wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

### **ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas malowania farbą lateksową należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą.

\* Dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

\*\* [www.plastmix.pl](http://www.plastmix.pl)